

# 【 家串小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/23

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町家串	家串小学校			○		側溝の中に土砂が堆積しており、排水機能が低下し、大きな水たまりができる。そのため、雨天時には児童の登下校に支障をきたしている。(写真1、2、地図3)					○		【建設課】 土砂撤去を実施する。
2														
写真	1													
	2													
	3													

# 【 平城小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/23

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町御荘平城	池田屋～宮川漁具店			○		歩道の白線が消えている。通学路として小学生が多く通り、車の交通量も多いので危険である。					○	【建設課】 外側線の引き直しを実施する。	
2	御荘平城八幡野	八幡野バス停			○		住宅地の細い路地から車道に出る箇所。児童の通学時間帯に通勤の車両が通る。見通しが悪く危険である。		○				【愛南警察】 現時点では交通規制の予定はない。(道幅が狭く、車はスピードを出せないため) 【総務課】 設置場所が確保できれば、注意喚起看板を設置する。	
3	御荘平城八幡野	大樹前				○	横断歩道と侵入口の◇マークが消えかかっている。時々一方通行を逆走する車もあり危険である。		○				【愛南警察】 修繕上申予定。 交通取締り、交通監視を実施する。	





# 【 城辺小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/16

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町城辺甲	中尾医院			○		見通しが悪く、児童がいるのに車両が減速、一時停止をしないときがあり、危険である。		○			○	【愛南警察】 カーブミラーが設置されているため、現時点での交通規制はしない。交通監視を実施する。 【総務課】 設置場所が確保できれば、注意喚起看板を設置する。	
2	愛南町蓮乗寺	くつき横の県道		○			通学路の歩道の線が消えかけている。坂を下りてくる車が減速してなくて危険である。横断歩道の位置を検討していただきたい。		○			○	【愛南警察】 横断歩道の位置は、現在地が最適と考え、変更なし。交通取締り、交通監視を実施する。 【建設課】 外側線の引き直しを行う。	
写真	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> </div>													

# 【 福浦小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/12

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関				対応策		
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者			その他	
										国	県			町
1	愛南町福浦	福浦小学校		○			側溝の木材が朽ちている。間が空いている箇所がある。側溝の木材が沈んで段差ができて転倒のおそれがある。				○		【愛南土木事務所】 写真の通り、6/3に対策済。	
2														
写真														

# 【 御荘中学校① 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/20

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	御荘平城2036番地～2044番地付近	川沿道から山代屋旅館方面に続く裏道			○		天板が何か所かあるが、そのうちの1か所が不安定である。通学路となっている生徒もおり、誤って踏むと危険である。					○	【建設課】 確認し修繕を実施する。	
2	御荘平城3787番地	御荘中学校南門前カーブミラー			○		特に右側のカーブミラーが意味をなしていない。自動車運転手は右側からの生徒を確認しにくい。カーブミラーがずれているようにも見える。					○	【総務課】 設置場所が確保できたら、カーブミラーの改修を実施する。	
3	御荘平城186番地付近	みかん職人武田屋方面に向かって左側歩道	○				左側からつるが伸びており、自転車通学生はよけながら運転している。			○		○	【国土交通省】 6月2日の週で歩道にかかる部分を伐採。 【総務課】国交省が対応	
4	御荘平山949-2付近	八百坂を御荘方面に進行する左側歩道(平山自動車手前)	○				雨天翌日には左側の山側から大量の雨水が流れる。菊川方面の生徒の登校時の通学路である。			○			【国土交通省】 6月2日に水抜きパイプの土砂撤去を対応済み。 今後は経過観察。	
写真	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>↑山代屋</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>↑御荘中</p>  <p>平山自動</p> </div> </div>													

# 【 御荘中学校② 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/20

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
5	御荘深泥70-4	県道293号線 (猿鳴平城線) 平城方面 かって道路左側		○			草が繁茂しており、白線まではみ出ている。自転車通学生の通学路でもあり、危険である。				○		【愛南土木事務所】 写真の通り、6/3に対策済。	
その他	(その他) 写真等はないが、西海方面のスクールバスの運転手より久家方面に2か所極端に細い道があり、活魚車も通るので、広くできたら、という声はあった。その他の運転手からは運転上で特に危険箇所はないとのこと。									○		【愛南土木事務所】 両箇所とも道路拡幅を計画しており、現在測量設計を進めている。		

写真	5	↑平城方面	愛南代行				その他	

# 【 城辺中学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/22

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町緑乙257番地付近、学校給食センターから城辺方面に約300m間	学校給食センター		○			約300mの間、両側それぞれの歩道が切れており、自転車通学生の登下校に危険を感じる。				○			【愛南土木事務所】歩道整備を行う。令和7年度は用地調査及び橋梁設計を進める。
2	愛南町城辺乙(北裡)	栞庵橋			○		栞庵橋の北側、三島団地方面からの道と県道の合流地点の停止線が消えかかっており、通学生徒の登下校に危険を感じる。		○		○			【愛南警察】修繕上申予定。
3														

写真

1



2



# 【一本松中学校】通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/23

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町増田	あいあいロード沿いのソーラーパネル			○		山から水とともに土砂や落ち葉等が流れ出て堆積しており、通行時に危険がある。					○	【建設課】土砂取り除き実施済み。大雨の際に土砂が出る箇所であるため、必要に応じて撤去を実施する。	
2														
写真	<div style="display: flex;"> <div style="width: 20px; text-align: center;">1</div>  </div>													

# 【 篠山小中学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2025/5/27

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	篠山公園線を正木下集会所から約500m学校側に向かって進んだ場所。広域農道との交差点までの山側。			○			雨が降ったとき山から石や小枝が落ちてくることもある。				○			【愛南土木事務所】 対策を検討する。。
2														
写真	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">1</span>  </div>													