

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続			その他
														国	県	市町						
記載例	愛媛小学校	松山市〇〇町1番地先	松山商店			○		交差点に横断歩道がなく横断が困難	交通規制新設	横断歩道	8/15		○					○				
記載例	今治小学校	今治市◇◇1丁目5番5号先	今治銀行◇◇支店		○			横断歩道が消えている	交通規制補修	横断歩道	省略		○					○				警察において確認済 (摩耗度7割)
1	中浦小	愛南町中浦	中浦小学校前		○			道が狭い	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	24.7.17				○			○				
2	中浦小	愛南町中浦	大島ドック前		○			道が凸凹	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.17				○			○				
3	中浦小	愛南町中浦	大濱漁業のドック前		○			車がスピードを出して走る	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	24.7.17				○			○				
4	中浦小	愛南町中浦	漁村振興センター		○			道が二股に分かれている	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.17				○			○				
5	中浦小	愛南町中浦	中浦郵便局~教員住宅		○			見通しが悪い	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.17				○			○				
6	中浦小	愛南町中浦	埜下宅付近	○				落石の危険	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.17						○	○				
7	中浦小	愛南町中浦	長谷川宅付近	○				落石の危険危険	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.17						○	○				
8	一本松小	愛南町一本松	愛南町民プール駐車場とそれに通じる道路	○				木が茂りすぎ	維持管理	草刈り、除草対策	24.7.18						○	○				
9	一本松小	愛南町広見	広見第1集会所付近		○			道が狭い	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.18		○		○			○				
10	一本松小	愛南町一本松	国保一本松病院前から学校までの道	○				飛び出しの危険	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.18						○	○				
11	家串小	愛南町平壱	平壱鳥越歩道トンネル入口横断歩道		○			車がスピードを出して走る	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.18				○			○				
12	家串小	愛南町家串	家串バス停前横断歩道		○			車がスピードを出して走る	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.18				○			○				
13	家串小	愛南町家串	家串県道から町道への横断歩道		○			見通しが悪い・白線不明瞭	交通規制補修	横断歩道	24.7.18		○		○			○				
14	久良小	愛南町久良	日土~小屋の浦までの崖側	○				落石の危険	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.20						○	○				
15	久良小	愛南町久良	小屋の浦の集落より、やや学校よりの道路	○				白線不明瞭	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.20						○	○				
16	久良小	愛南町久良	久良のJAの前の道路		○			見通しが悪い	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.20				○			○				
17	久良小	愛南町久良	本多海産から新浦よりの道路		○			見通しが悪い	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.20				○			○				
18	久良小	愛南町久良	網代のバス停周辺の道路		○			見通しが悪く狭い	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.20				○			○				
19	久良小	愛南町久良	コモズラのバス停周辺		○			見通しが悪く狭い	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.20				○			○				
20	東海小	愛南町岩水	郵便局前の横断歩道近く		○			急カーブ	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.26				○			○				
21	東海小	愛南町満倉 坪浜	愛南町満倉集会所近く国道横断歩道			○		車がスピードを出して走る	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	24.7.26		○	○				○				

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他				
														国	県	市町							
22	東海小	愛南町岩水7-1	学校裏保育所付近	○				土地がなく対応できず	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.7.26					○	○						
23	緑小	愛南町緑	緑小体育館前横断歩道		○			車がスピードを出して走る	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.7.26					○	○						
24	緑小	愛南町緑	当時の三叉路		○			横断歩道なし	交通規制新設	横断歩道	24.7.26		○			○	○						
25	福浦小	愛南町福浦	松田造船所前のカーブ		○			急カーブ	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.7.27					○	○						
26	福浦小	愛南町福浦	倉本水産前のカーブ		○			見通しが悪く狭い	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	24.7.27					○	○						
27	福浦小	愛南町福浦	谷口酒店から駐在所までの道路		○			道が狭い	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	24.7.27					○	○						
28	福浦小	愛南町小成川	八坂神社前の道路		○			白線不明瞭	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	24.7.27					○	○						
29	福浦小	愛南町福浦	おさかな公園前の三叉路	○				横断歩道がほしい	交通規制新設	横断歩道	24.7.27		○			○	○						
30	柏小	愛南町柏	郵便局前			○		交通量多い	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	24.7.27			○		○	○						
31	柏小	愛南町須ノ川	愛南町須ノ川灘			○		交通量多い	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	24.7.27			○		○	○						
32	平城小	愛南町御荘平城	八幡野地区美容室グレートの前及び対面の側溝	○				側溝の改修を	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	24.7.30					○	○						
33	平城小	愛南町御荘平城	長崎地区山本石油前の横断歩道			○		横断歩道がほしい	交通規制新設	横断歩道	24.7.30		○	○		○	○						
34	平城小	愛南町御荘平山	平山地区の海沿いに平山寮へ行くまでの最後の民家の手前の道路	○				土砂崩れの危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.7.30					○	○						
35	平城小	愛南町御荘平城	栄町道の駅（MIC）から入る通学路	○				白線不明瞭	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	24.7.30					○	○						
36	平城小	愛南町御荘平城	八幡野地区レストラン大樹前の交差点			○		車がスピードを出して走る	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.7.30			○		○	○						
37	僧都小	愛南町緑丙 山出下	山出地区民家を過ぎて、西村口までの道		○			道が狭い	その他	道路改修整備	24.7.30					○	○						
38	僧都小	愛南町僧都	僧都ふれあい交流館から新僧都橋までの道		○			道が狭い	その他	道路改修整備	24.7.30					○	○						
39	僧都小	愛南町僧都	僧都バイパス		○			横断歩道がほしい	交通規制新設	横断歩道	24.7.30		○			○	○						
40	僧都小	愛南町緑丙 山出下	山出集会所横の橋付近	○				カーブミラー要望	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	24.7.30					○	○						
41	篠山小	宿毛市山北	宿毛市山北（あわだて橋を渡ってすぐ）				○	がけ崩れの危険	歩車道境界の明示	高知県との折衝	24.8.1	○				○	○						
42	篠山小	宿毛市山北	宿毛市山北（あわだて橋を渡ってすぐ）山側の崖				○	がけ崩れの危険	歩車道境界の明示	高知県との折衝	24.8.1	○				○	○						
43	篠山小	愛南町正木	愛南町正木榎木（県道篠山公園線）山北橋に渡るところ		○			横断歩道がほしい	交通規制新設	横断歩道	24.8.1		○			○	○						
44	篠山小	愛南町正木	愛南町正木本村県道から、町営住宅方面へ上がる道の左側	○				ガードレールがほしい	歩車道境界の明示	防護柵の設置	24.8.1					○	○						

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他			
														国	県	市町						
45	篠山小	宿毛市山北	宿毛市山北（山北橋）				○	橋が狭い	道路管理者その他	高知県との折衝	24.8.1	○					○					
46	篠山小	宿毛市山北985~955-2	宿毛市山北985~955-2の道				○	ガードレールがほしい	歩車道境界の明示	高知県との折衝	24.8.1	○					○					
47	長月小	愛南町御荘長月	竹平ストア前の農道を横切る横断歩道	○				車がスピードを出して走る	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	24.8.1				○		○					
48	長月小	愛南町御荘長月	西の沢から光専寺へ行く農道を横切る横断歩道	○				車がスピードを出して走る	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	24.8.1				○		○					
49	船越小	愛南町船越	愛南町船越中地区町道JAえひめ南付近	○				道が狭い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	24.8.3				○		○					
50	船越小	愛南町西浦中泊	愛南町西浦中泊地区町道中庄付近	○				道が狭い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	24.8.3				○		○					
51	船越小	愛南町船越	愛南町船越小入り口・町道広浦学校線	○				土砂崩れの危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.8.3				○		○					
52	城辺小	愛南町城辺 中の谷	愛南町城辺 中の谷	○				見通しが悪い	維持管理	植栽の剪定	24.8.3				○		○					
53	城辺小	愛南町城辺 長野	愛南町城辺 長野	○				道が狭い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	24.8.3				○		○					
54	城辺小	愛南町城辺 北裡	愛南町城辺 北裡	○				道が狭い	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	24.8.3				○		○					
55	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 瀬戸谷から三島団地への道	○				木が茂りすぎ	維持管理	植栽の剪定	24.8.3				○		○					
56	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 松本蓮乗寺川沿いの道	○				道が狭い	車両の速度抑制	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.8.3				○		○					
57	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 鳥越から降りてきたトンネル	○				木が茂りすぎ	維持管理	植栽の剪定	24.8.3				○		○					
58	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 マルヤス横の道路	○				道が狭い	交通規制新設	その他	24.8.3				○		○					
59	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 蓮乗寺	○				車がスピードを出して走る	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.8.3	○			○		○					
60	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 石井手高平畳屋近くの道	○				草が茂りすぎ	維持管理	植栽の剪定	24.8.3				○		○					
61	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 後集会所付近の道	○				道が狭い	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	24.8.3				○		○					
62	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 清水の道	○				古い家が崩れそう	その他	その他	24.8.3	○			○		○					
63	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 三島団地へ上る道	○				白線不明瞭	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	24.8.3				○		○					
64	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 城辺歯科から中原への曲がり角		○			草が茂りすぎ	維持管理	草刈り、除草対策	24.8.3				○		○					
65	城辺小	愛南町城辺	愛南町城辺 しおりあん橋から緑方面への道		○			横断歩道がほしい	交通規制新設	横断歩道設置	24.8.3		○		○		○					
66	城辺小	愛南町城辺	宇和島信用金庫車両出入口	○				歩道が狭く雨水がたまる	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	26.5.20	○			○		○					
67	僧都小	愛南町僧都	山出温泉から学校手前200メートル地点のガードレール付近					道幅が狭い	ドライバーへの注意喚起	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	26.11.28				○		○					

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他			
														国	県	市町						
68	城辺小	愛南町城辺	城辺伊勢町付近	○				水路が危険	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	27.8.17					○		○				H28年度から実施。 H32年度終了予定
69	一本松小	愛南町広見	広域農道付近	○				路肩危険	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	27.8.17					○		○				
70	僧都小	愛南町緑丙	緑郵便局から山間へ200m付近	○				落石の危険	歩車道境界の明示	防護柵の設置	27.6.30					○		○				
71	久良小	愛南町久良	小屋の浦・びんびや前	○				舗装のはがれ（1mの穴）	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	27.11.30					○		○				
72	一本松小	愛南町中川	中川・堺歯車工場前	○				カーブミラーの破損	道路管理者その他	道路反射鏡の設置	27.11.30					○		○				
73	家串小	愛南町平藩	家平トンネルの平藩側の道路		○			見通しが悪く、歩道も無いので危険	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	28.6.30					○		○				
74	家串小	愛南町家串	家串バス停付近の横断歩道		○			横断するのに危険	交通規制新設	その他	28.6.30			○		○		○				
75	城辺小	愛南町城辺甲	城辺すし吉付近の2階家	○				屋根が崩れかけていて、瓦が落ちてくる可能性がある	維持管理	占用物件の適正化	28.6.30					○		○				
76	城辺小	愛南町城辺甲	城辺松本付近	○				通学路に草木や竹が張り出し	維持管理	植栽の剪定	28.6.30					○		○				
77	城辺小	愛南町城辺甲	城辺伊勢町付近				○	水路の鉄板が腐っている	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	28.6.30					○		○				
78	僧都小	愛南町僧都	ふれあい交流館近く	○				石が落ちてくる可能性がある	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	28.6.30					○		○				
79	平城小	愛南町御荘平城	南予硝子工業近くの道路	○				道路に穴が開いている	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	28.9.26					○		○				
80	平城小	愛南町御荘平城1954-1	インテリアヤマ付近の里道				○	里道に穴が開いている	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	28.9.26					○		○				
81	長月小	愛南町御荘長月	学校前の県道との合流点		○			道路上に徐行マーク等の注意書き	その他	その他	28.11.29					○		○				
82	長月小	愛南町御荘長月	県道と広域農道との交差点		○		○	右折する際の見通しが良くなるようにしてほしい	維持管理	植栽の剪定	28.11.29					○		○				
83	長月小	愛南町御荘長月	木下塗装前の町道と、県道の合流点		○			横断歩道の設置	その他	その他	28.11.29					○		○				
84	長月小	愛南町御荘長月	上村鉄工付近の町道と、県道との合流点				○	道路上に徐行マーク等の注意書き	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	28.11.29					○		○				
85	東海小	愛南町満倉 坪浜	満倉集会所からサンキョウにかけて	○				道路の白線が消えかけているので、引いてほしい	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	28.11.29					○		○				
86	東海小	愛南町満倉 坪浜	満倉集会所近くの横断歩道				○	横断歩道の線が消えかけている	交通規制補修	横断歩道	28.11.29					○		○				順次補修予定
87	東海小	愛南町岩水	満倉地区から岩水地区に入ったところの川沿いの道				○	手すりかガードレールを付けてほしい。	歩車道境界の明示	防護柵の設置	28.11.29					○		○				
88	東海小	愛南町満倉 坪浜	国道から満倉（黒岩地区）に行く道路	○				落石箇所があるため道路改良をしてほしい。	道路管理者その他	視距改良	28.11.29					○		○				H29年度から実施H32年度終了予定
89	緑小	愛南町緑乙	左谷バス停付近	○				横断歩道の設置	その他	指導・監視等	28.11.29					○		○				
90	緑小	愛南町緑乙	緑新鮮市から満倉より最初の四つ角		○			横断歩道の設置	交通規制新設	横断歩道	28.11.29					○		○				

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他			
														国	県	市町						
91	城辺小	愛南町城辺甲	城辺菜庵橋付近の三叉路		○			通学路の看板等	その他	指導・監視等	28.11.29		○		○							
92	久良小	愛南町久良	新浦のバス停付近		○			ブロック塀が崩れそうになっていて危険	歩道等の確保	構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅	28.11.29					○						
93	一本松小	愛南町一本松	学校の正門前の交差点	○				カーブミラーの角度が悪い	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	28.11.29					○						
94	一本松小	愛南町中川	岩村電気水道前の歩道			○		大雨の際に反対側の歩道に水が流れてきて危険	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	28.11.29			○								
95	緑小	愛南町緑乙	学校から400m僧都寄りの交差点		○			横断するのに危険	交通規制新設	横断歩道	29.5.8			○								30年度以降横断歩道設置予定
96	緑小	愛南町緑乙 宇和島城辺線 県道46号線	学校のすぐ前の交差点		○			横断するのに危険	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	29.5.8			○								
97	一本松小	愛南町一本松中川	一本松中川(えんや坂)		○			屋根瓦が落ちてきそう危険	維持管理	占用物件の適正化	29.5.8					○						
98	柏小	愛南町須ノ川灘	国道56号線 須ノ川灘のバス停付近			○		横断するのに危険	交通規制新設	横断歩道	29.5.10			○								
99	城辺小	愛南町城辺甲437	古い建物			○		2階が崩れている。下が通学路なので、崩れないようにしてほしい。	その他	その他	29.6.29					○						
100	城辺小	愛南町蓮乗寺63番地付近	車置場		○			斜面が崩れかけているので、崩れないようにしてほしい。	その他	その他	29.6.29					○						
101	城辺小	愛南町城辺甲	昔の映画館			○		崩れそうなので、撤去するか、崩れないようにしてほしい。	その他	その他	29.6.29					○						
102	城辺小	愛南町城辺甲416-1	家屋			○		屋根が崩れている。瓦が落ちないようにしてほしい。	その他	その他	29.6.29					○						
103	平城小	愛南町御荘平城 レディー薬局と尾崎クレーンの間の道を南へ約100m	交差点			○		見通しが悪い。通学路の表示をして、西側からくる車に注意喚起したい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	29.6.29					○						
104	平城小	愛南町御荘長崎	ジュテームとローソンの間の溝			○		徒歩中も、自転車に乗っている場合も溝に落ちる可能性がある。ガードレールか、手すりをつけてほしい。	その他	その他	29.6.29					○						平成30年度に橋梁修繕及びガードレール設置予定。
105	平城小	愛南町御荘平城681	サンバル前のコンビニ横	○				3方向から車両が通り、横断歩道前で止まらない。通学路有の表示か「止まれ」の標識がほしい。	交通規制新設	横断歩道	29.6.29			○								横断歩道の補修、「止まれ」の表示等について検討。
106	平城小	愛南町御荘平城上町	観自在寺の駐車場から下った交差点(上町集会所前)			○		カーブミラーが古く、見にくいので、新しくするか、きれいにしてほしい	その他	その他	29.6.29					○						
107	久良小	愛南町城辺久良	新浦のバス停から学校方面へ向って15m先の左側		○			空き家のブロック塀が崩れそうになっていて危険。崩れないような対策が必要。	その他	その他	29.6.29					○						
108	家串小	愛南町家串	油袋から家串地区に入る近辺		○			道幅が狭く、下り坂のカーブになっており、大変見通しが悪い。運転者に道幅を狭く見せ、注意喚起するためのラインを引いてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	29.6.29			○								
109	僧都小	愛南町山出	山出から西村口バス停付近		○			道幅が狭いところの草が白線部分まで伸びていて、通行する際に、危険である。	維持管理	草刈り、除草対策	29.6.29					○						
110	僧都小	愛南町山出	西村口バス停付近		○			木が茂っていて、少し暗くなっている。木を切してほしい。	維持管理	草刈り、除草対策	29.6.29					○						
111	平城小	愛南町御荘菊川	菊川公民館から川を隔てた山側の小道				○	落石による危険と土砂崩れの危険性。	その他	その他	29.7.21					○						
112	平城小	愛南町御荘和口	和口橋			○		白線が消えかけているため危険	交通規制補修	その他	29.7.21					○						協議中
113	城辺小	愛南町城辺甲2295-3	マルマサ醤油付近交差点の横断歩道		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18			○		○						順次補修予定

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他			
														国	県	市町						
114	城辺小	愛南町城辺甲245	バンクス前横断歩道		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○			○						順次補修予定
115	城辺小	愛南町城辺甲1563	松本（森林組合付近）交差点			○		横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○	○		○						順次補修予定
116	城辺小	愛南町城辺甲2227-2	新恵齒科付近の交差点		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○		○	○						順次補修予定
117	城辺小	愛南町城辺甲2376	町有地駐車場付近の横断歩道（城辺甲2376付近）	○				横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○			○						順次補修予定
118	城辺小	愛南町城辺甲2653	矢の町交差点の横断歩道 マルマス駐車場付近		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○		○	○						順次補修予定
119	城辺小	愛南町城辺甲2934	結いじょうへん付近の横断歩道		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○		○							順次補修予定
120	城辺小	愛南町蓮乗寺80-1	蓮乗寺、南宇和カーセンター付近		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○		○			○				順次補修予定
121	城辺小	愛南町城辺甲3851-1	猿田団地付近の横断歩道		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○		○	○				○		順次補修予定
122	緑小	愛南町緑乙712	県道46号線と県道299号線の交差点 緑新鮮市すぐ前		○			横断歩道の道路マークが不鮮明。 交通量が多く、見通しの悪い交差点 なので大変危険である。	交通規制補修	横断歩道	29.10.18		○		○							順次補修予定
123	一本松小	愛南町増田4984	名本のバス停前		○			横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.10.20		○			○						順次補修予定
124	一本松小	愛南町増田4739	一本松温泉前のバス停前	○				横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.10.20		○	○								順次補修予定
125	一本松小	愛南町増田4689	増田バス停前の向かい側	○				横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.10.20		○			○						順次補修予定
126	一本松小	愛南町増田4984	中串の国道 信号機のある交差点	○				横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.10.20		○	○		○						順次補修予定
127	一本松小	愛南町増田4979	増田一本松保育所付近			○		横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.10.20		○			○				○		順次補修予定
128	一本松小	愛南町広見3399	広見 JAえひめ南ガソリンスタンド前	○				横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.10.20		○	○								順次補修予定
129	一本松小	愛南町上大道814	上大道 羽田商店先		○			停止線が消えかけている	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	29.10.20		○		○							順次補修予定
130	一本松小	愛南町中川1128	中川 精米所近くの国道と旧国道の分岐点	○				横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.10.20		○	○								順次補修予定
131	平城小	御荘平城5359-2	辻醤油		○			川側のガードがなく、川に落ちそうになる。	歩車道境界の明示	防護柵の設置	29.10.24					○						
132	平城小	御荘平城3017-1	回転寿司にしむら			○		国道からフジまでの河川敷にガードがないので、危ない。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	29.10.24					○						
133	福浦小	愛南町福浦643-2	山下海産付近のガードレール		○			ガードレールがない部分があり、危険である。	歩車道境界の明示	防護柵の設置	29.10.27					○						防護柵設置予定(H30年度施工予定) ※水道施設のコンクリート構造物のため、実施できません。
134	福浦小	愛南町小成川	小成川 八幡神社周辺の県道		○			急カーブであり、運転手から児童が歩いていることを確認しにくい。車道にスピードを落とす印か道路に標識をつけてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	29.10.27					○						
135	久良小	愛南町日土	日土峠		○			横断歩道、停止線が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	29.10.30		○		○							順次補修予定
136	久良小	愛南町大寿浦	三叉路			○		停止線が消えかかっている。	交通規制補修	一時停止	29.10.30		○			○						順次補修予定

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他				
														国	県	市町							
137	久良小	愛南町小屋の浦集会所前の道路から小屋の浦バス停付近までの道路	小屋の浦集会所			○		道路の水道管か何かの工事後にアスファルトで舗装した箇所がへこんでおり段差になっている。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.10.30					○	○						町道舗装補修工事としてH30年度より実施
138	久良小	愛南町久良710番地	釣船渡船屋の前の町道から上りカーブ付近			○		町道に2か所のくぼみがある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.10.30					○	○						H30年度舗装予定
139	久良小	愛南町久良711番地	(釣船渡船屋)の前の町道から大寿浦方向への上り坂電柱1本目から2本目			○		町道に2か所のくぼみがある。全体的に道路が傷んでいる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.10.30					○	○						H30年度舗装予定
140	久良小	愛南町久良峠から下る県道と小屋の浦から大寿浦間の町道の三叉路付近から大寿浦方面への町道(下り坂)	三叉路から50m付近			○		町道に2か所のくぼみがある。全体的に道路が傷んでいる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.10.30					○	○						町道舗装補修工事としてH30年度より実施
141	久良小	愛南町久良824番地	(旧久良保育園)前の町道			○		町道に2か所のくぼみがある。全体的に道路が傷んでいる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.10.30					○	○						町道舗装補修工事としてH30年度より実施
142	久良小	愛南町久良1171番地	(増崎酒店)前付近の町道			○		町道と平行に亀裂が20m~30m程度入っており、溝状(段差)になっている。この付近、道路が全体的に傷んでいる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.10.30					○	○						町道舗装補修工事としてH30年度より実施
143	長月小	愛南町御荘長月853	長月消防倉庫前			○		カーブで見通しが悪い。県道を横切って登校しなくてはならないので、横断歩道を設置してほしい。	交通規制新設	横断歩道	29.11.02		○		○	○	○						順次設置予定 (H30年度より)
144	長月小	愛南町御荘長月3082	鶴川家を下った三叉路			○		雨天時に側溝から水があふれて危険。	道路管理者その他	その他	29.11.02								○			未着手	
145	中浦小	愛南町中浦501	学校近く			○		道路の幅が急に狭くなる。徐行や注意を呼びかける看板を付けてほしい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	29.11.06					○	○						H24年度に対応済み (No.3)
146	中浦小	愛南町中浦610-1	藤田石油周辺			○		白線が消えかけている。白線を引いてほしい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	29.11.06					○	○						順次補修予定 (H30年度施工予定)
147	中浦小	愛南町中浦1360	高手			○		白線が消えかけている。白線を引いてほしい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	29.11.06					○	○						順次補修予定 (H30年度施工予定)
148	船越小	愛南町久家20-13	西海体育館前の三叉路			○		下校時は左方にある建物により見通しが悪いので、既存のカーブミラーの位置を移動して(横断歩道の標識の位置)、左方が見通せるようにしてほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.11.06					○	○						
149	船越小	愛南町船越1051	楠葉商店前の交差点			○		倒壊の危険がある建物が危険。建物が撤去できないのであれば、反対側に歩道として分かるよう着色してほしい。	その他	その他	29.11.06					○	○						
150	平城小	愛南町御荘菊川13645-1	菊川・桐林邸前R56			○		横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.11.07		○	○		○	○						順次補修予定
151	平城小	愛南町御荘菊川13417	菊川バス停付近			○		横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.11.07		○	○		○	○						順次補修予定
152	平城小	愛南町御荘平城1911	夢創造館前			○		横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.11.07		○			○	○						順次補修予定
153	平城小	愛南町御荘平城4862	節崎・田畑商店前交差点			○		横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.11.07		○			○	○						順次補修予定
154	平城小	愛南町御荘平城2186	中尾スタジオ前交差点 平城商店街			○		横断歩道の表示が不鮮明	交通規制補修	横断歩道	29.11.07		○			○	○						順次補修予定
155	平城小	愛南町御荘平城栄町3696	栄町歩道橋		○			階段の横面に穴が数か所開いている。腐食が激しく、危険。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.11.07			○		○	○						順次補修予定
156	平城小	愛南町御荘平城2087番地	中尾スタジオ横			○		西側のカーブミラーが見えにくい。半分くらい家の屋根が映るので、丸い大きめのミラーにしてほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	29.11.07					○	○						
157	平城小	愛南町御荘平城2254番地	観自在寺南側			○		児童の通学路の横に溝(段差)があり、危険。通路が狭くならないように、側面からガードパイプを付けてほしい。	道路管理者その他	その他	29.11.07					○	○						民地のため実施できない
158	家串小	愛南町家串1096	前田マサエ方先横断歩道			○		横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.11.10		○			○	○						順次補修予定
159	家串小	愛南町平善244	平善公民館先横断歩道			○		横断歩道の白線が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	29.11.10		○	○		○	○						順次補修予定

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他		
														国	県	市町					
160	篠山小	愛南町正木 茶堂橋から宿毛方面へ100mの県道332号線	茶堂橋		○			雨の日に広範囲（センターラインまで）に道路に水がたまり、通学児童生徒が危険である。	道路管理者その他	その他	29.11.27				○				○	予算配当があれば補修 当分の間実施できない 未着手	
161	城辺小	愛南町城辺甲1916番地5	美容室じゅん前		○			児童・生徒が横断する際に危険である。	交通規制新設	横断歩道	29.11.27		○			○					
162	平城小	愛南町御荘平城1554番地	美容室セピア前		○			児童が横断する際に危険である。	交通規制新設	横断歩道	29.12.10		○			○					
163	平城小	愛南町御荘平城2311番地	ときわ調剤薬局前		○			児童が横断する際に危険である。	交通規制新設	横断歩道	29.12.10		○			○					
164	柏小	愛南町須ノ川	須ノ川灘バス停先	○				児童が横断する際に危険である。	交通規制新設	横断歩道	29.12.10		○	○			○				
165	家串小	愛南町家串1096	横断歩道		○			横断歩道のラインが消えかけて薄くなっているため、ラインを引いて欲しい。	交通規制新設	横断歩道	30.6.17		○				○				
166	家串小	愛南町平藩254	横断歩道		○			横断歩道のラインが消えかけて薄くなっているため、ラインを引いて欲しい。	交通規制新設	横断歩道	30.6.17		○				○				
167	僧都小	山出から西村口バス停付近			○			道幅が狭いところの草が白線部分まで伸びていて、通行する際に、危険である。	維持管理	草刈り、除草対策	30.6.11				○		○				
168	僧都小	西村口バス停付近			○			木が茂っていて、少し暗くなっている。	維持管理	草刈り、除草対策	30.6.11				○		○				
169	僧都小	鹿鳴口バス停付近			○			高木を伐っているガランスタンド。大きな屋根のような部分がある。今のところ老朽化は見られないが、無人の場所のため、今後心配がある。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.11					○	○				
170	城辺小	城辺甲437	井上ハイツ			○		2階が崩れている。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.15					○	○			地権者には連絡済	
171	城辺小	蓮乗寺63番地付近	中谷モーターズ		○			斜面が崩れている。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.15					○	○				
172	城辺小	城辺甲416-1	コーポ宮田Ⅱ			○		屋根が崩れる。昨年の台風の際に、瓦が落ちてきた。下は通学路。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.15					○	○				
173	城辺小	城辺甲341裏	すし吉			○		昔の映画館が崩れそうになっている。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.15					○	○				
174	城辺小	城辺甲1537付近	南宇和自動車教習所			○		崩れそうなので、工事等をしてほしい。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.15					○	○			地権者の同意が得れない	
175	城辺小	城辺甲2173付近	城辺駐在所			○		古い民家の屋根瓦下の土が、雨で下に流れ落ちている。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.15					○	○			地権者に相談済み	
176	東海小	愛南町満倉2610付近の国道下	満倉国道下の道			○		設置されたソーラー式のライトが点灯せず、下校時に薄暗さを感じ、新設を希望する。	道路管理者その他	その他	30.6.6					○	○				
177	東海小	愛南町満倉2702付近	満倉サンキョウ前の横断歩道			○		ゆるやかなカーブで、スピードを出した車が通る時に危険を感じ、減速を促す設備等の設置を希望する。	車両の速度抑制	ハンブ（イメージハンブを含む）の設置	30.6.6		○			○					
178	久良小	久良711番地	久良711番地（釣船渡船屋）の前の町道から大寿浦方面へのより坂電柱1本目から2本目			○		町道に2か所のくぼみがある。全体的に道路が傷んでいる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	30.6.5					○	○				
179	久良小	久良711番地	久良711番地（釣船渡船屋）の前の町道と小屋の溝から大寿浦間の町道の三叉路付近から大寿浦方面への町道（下り坂）三叉路から50m付近			○		町道に2か所のくぼみがある。全体的に道路が傷んでいる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	30.6.5					○	○				
180	久良小	久良824番地	旧久良保育園前の町道			○		町道に2か所のくぼみがある。全体的に道路が傷んでいる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	30.6.5					○	○				
181	久良小	久良2878番地	南予防災前付近の県道		○			側溝と道路に段差があるため、歩くときに危険である。道路が低い状態にある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	30.6.5				○	○					
182	一本松小	愛南町広見3244辺り	J A 一本松SS跡地			○		広見町でフェーン下の無道から一本松カブリンスタンド跡地の直線道路を自動車スピードを落とさず通行している。最近道路沿いに家が建ち、奥道も悪くなっているため子どもの飛び出し等があるのではないかと心配である。「通学路」「独行」等の標識設置をお願いした。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	30.6.18					○	○				

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			済	継続	その他		
														国	県	市町					
183	一本松小	愛南町広見3630辺り	ローソン一本松店		○			本松がきつく、乗降客からローソン一本松店にかけて道幅が狭くなっているのに自動車が通行をしないで進行する。特に登車の際に変わる車種は、スピードを落とさないことが多く、事故になるのではないかと心配である。「通学路」「修行」等の標識設置をお願いした。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.6.18		○				○				
184	一本松小	愛南町広見5005辺り	ホテルセレクト反対側			○		通学路の標識の上の部分が取れている。道幅が狭く、朝夕に子どもたちが通る道路なので標識があることでドライバーが意識して運転すると考えられる。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.6.18					○					
185	一本松小	愛南町広見	榎田自動車商会前	○				横断歩道の白線が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	30.6.18		○								
186	一本松小	愛南町広見2241-1	県道と町道の交差点		○			横断歩道がない場所で横断をしなくてはならない状況である。一時停止の標識等もなく大変危険である。	交通規制新設	横断歩道	30.6.18		○				○				
187	一本松小	愛南町小山193辺り	春日神社			○		通学路なのだが、自動車がスピードを落とさずに通行している。白線等もないので通学路標識がほしい。カーブミラーもあると見通しがもてる。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.6.18					○					
188	一本松小	愛南町小山207辺り				○		カーブミラーがあり見通しもいいと思うが、通学路標識がほしい。とまれ等の標識があるといいと思います。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.6.18					○					
189	一本松小	愛南町増田	農免道路との交差点(板尾橋)				○	通学路だが、横断歩道(自転車横断帯)が消えているため。	交通規制補修	横断歩道	30.6.18		○				○				
190	一本松小	愛南町増田	農免道路との交差点から国道まで			○		通学路だが、スピードを出して通行する車が多く危険である。通学路であることを知らせる標識がほしい。スピードを落とすように標識があるといいと思います。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.6.18		○								
191	一本松小	愛南町増田	増田バス停前、国道との交差点			○		通学路だが、横断歩道が消えてしまっていて認識できない。	交通規制補修	横断歩道	30.6.18		○								
192	船越小	愛南町久家283番地	棧橋		○			横断歩道の塗装が劣化している。道路表面もひび割れがひどく転倒の危険性あり。	交通規制補修	横断歩道	30.6.6		○								
193	船越小	愛南町久家725番地	久家集会所付近			○		道幅が狭いうえに路側帯表示の白線が消えている。	交通規制補修	横断歩道	30.6.6					○					
194	船越小	愛南町久家275番地	西海体育館から船越小学校へ30m付近			○		山からの排水路に倒木がたまり、大雨の時に水が道路へ流れ出してしまふ。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	30.6.6					○					
195	船越小	愛南町久家23番地	久家団地前から船越小学校			○		道路脇の街路樹の枝が伸びて垂れ下がっている。車が枝を気にして通行した場合に歩行者に衝突する危険あり。	維持管理	草刈り、除草対策	30.6.6					○					
196	船越小	愛南町船越1050番地	交差点付近			○		民家の倒壊の危険性あり。防犯ネットはあるが、劣化している。	維持管理	占用物件の適正化	30.6.6					○					ネットが劣化すれば取替
197	福浦小	愛南町福浦548	スナックきゅう			○		両側から建物や塀が迫っており、運転者から歩行者の確認が難しい。歩行者からよく見えるように大きなストップマークが必要である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.6.14					○					
198	福浦小	愛南町福浦1179	あづまや				○	両側から建物や高い塀が迫っており、運転者からの見通しが非常に悪い。歩行者からよく見えるように大きなストップマークが必要である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.6.14					○					
199	福浦小	愛南町福浦470	福浦小学校		○			横断歩道が消え掛かっている。運転者から横断歩道が確認しづらい。	交通規制補修	横断歩道	30.6.14		○								
200	家串小	愛南町家串880	T字交差点(コーン有)			○		道の中央あたりに穴が開き、下は空洞になっている。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	30.10.30					○					
201	長月小	愛南町御荘長月821	故青木建氏所有の畑の石垣			○		石垣の間に植物の根が入り込んで、崩落しつつあり、大変危険。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	30.10.30					○					個人の所有物
202	平城小	御荘平城寺新	山代旅館の横の小道				○	道が狭く、視界が悪い。また、横の小道や空き地、駐車場など不審者が身をひそめるところが多い。	その他	指導・監視等	30.11.5		○								
203	平城小	御荘平城和口	旧給食センターより山側			○		人家が少なく、外灯間の距離もあるため、不審者等が表れた場合危険度が高い。	その他	指導・監視等	30.11.5		○								
204	平城小	御荘平城永の岡	僧都川沿いの道(北側)			○		外灯がなく、人家からも離れている。また、近くの橋の下なども夜は暗いため、不審者に連れ込まれた場合分かりにくい。	その他	指導・監視等	30.11.5		○								
205	城辺小	愛南町城辺乙三島	菜庵橋			○		カーブがきつくと見通しが悪い。周辺に人家が少ない。サルが出没することもある。	その他	指導・監視等	30.10.29		○								

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続			その他	
														国	県	市町							
206	城辺小	愛南町城辺乙	三島団地			○		街灯が少なく、周囲に人家も少ない。夕方は暗くて危険を感じる。	その他	指導・監視等	30.10.29		○					○					
207	城辺小	愛南町城辺甲松本	南宇和教習所			○		国道下の歩行者、自転車等用のトンネルで、狭くて周囲から見えにくい。	その他	指導・監視等	30.10.29		○					○					
208	城辺小	愛南町城辺甲松本	南宇和教習所			○		木や草が生い茂っており、人家からも見えにくい。	その他	指導・監視等	30.10.29		○					○					
209	城辺小	愛南町深浦	あいなん幼稚園			○		トンネル内が狭く、暗い。周辺からも見えにくい。	その他	指導・監視等	30.10.29		○					○					
210	僧都小	西村口バス停付近	西村口バス停		○			人通りや人家が少なく、一本道のため、子どもが助けを呼んだり逃げたりすることができない。	その他	指導・監視等	30.10.29		○					○					
211	緑小	愛南町(大道)	橋を挟んだ道路			○		県道46号線から入った道路。通学路であるが、民家も街灯もない通りであり危険である。	その他	指導・監視等	30.10.30		○					○					
212	東海小	愛南町満倉	歩道トンネル				○	夜間暗く、人目につきにくい。	その他	指導・監視等	30.10.22		○					○					
213	東海小	愛南町満倉	国道横断歩道	○				国道で、下り坂になっているため、車がかなりのスピードで一時停止せずに通る。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.10.22		○					○					
214	一本松小	小山1446付近	別荘		○			別荘にはほとんど人がいないことが多く、また、引き込まれると危険	その他	指導・監視等	30.11.5		○					○					
215	一本松小	小山1446付近	工事用の車山道		○			広い道路から山道が続き、車に乗せられ、引き込まれると危険	その他	指導・監視等	30.11.5		○					○					
216	一本松小	一本松5084	国民体育前道路との交差点		○			通学児童、生徒と通学児童、生徒等を送り迎える自動車とが接触する可能性がある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	30.11.5		○					○					時間帯規制予定
217	一本松小	増田	Honda Cars ~武田商店付近	○				街灯がなく、夕方暗い道を帰らなくてはいけない。	道路管理者その他	道路照明の設置	30.11.5			○				○					町道へ引き渡し時(H32)に設置
218	福浦小	樽見地区海岸沿い	青い屋根の建物			○		以前に刃物を持ってうろつく人が出沒しており、保護者から気を付けるよう連絡をいただいた。	その他	指導・監視等	30.10.31		○					○					
219	船越小	愛南町久家~下久家	栈橋		○			周辺に人家がなく、車での連れ去りの危険がある。	その他	指導・監視等	30.10.31		○					○					
220	平城小	和口	金刀比羅神社の近く			○		石や折れた竹等が落下する。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	30.10.29							○					
221	平城小	和口	金刀比羅神社前の道の奥			○		路肩が崩れかけている。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	30.10.29							○					
222	平城小	和口	農道下のトンネル			○		電気がなく、落書きがある。	その他	指導・監視等	30.10.29		○					○					
223	平城小	和口	農道下のトンネルを抜けた所の池			○		柵がなく、危険である。	維持管理	占用物件の適正化	30.10.29							○					
224	柏小	柏	高橋商店から奥の川沿いの道			○		白線が消えたり、消えかかったりしている。	交通規制補修	その他	01.05.07							○					【建設課】 通行には支障がない。
225	平城小	御荘平城4302-3	安田商会前の横断歩道		○			横断歩道の路面がガタガタになっている。	交通規制補修	横断歩道	01.05.14			○				○					【国交省】 今年度舗装修繕を予定。
226	平城小	御荘平城3748	ヤマト運輸横			○		側溝のふたにひび割れや隙間があり危険。	道路管理者その他	その他	01.05.14							○					【建設課】 今年度実施。
227	平城小	御荘平城2255	観自在寺から平城小までの道			○		通路横に溝があるが、ふたも手すりもないため危険。	その他	指導・監視等	01.05.14							○					【建設課】 地権者の土地
228	平城小	御荘平城1972	きさらぎ旅館裏の塀			○		ブロック塀にひびが入り、劣化が著しい。	その他	指導・監視等	01.05.14							○					【防災対策課】 ブロック塀に関する補助金交付要綱を 検討中。

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			R1年度未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続			その他	
														国	県	市町							
229	平城小	御荘平城4302-3	散髪屋グレートの向かい側の歩道					歩道上のポイントらしきものが破損し、釘が浮き出した状態になっているため、つまずく児童が多い。	維持管理	占用物件の適正化	01.05.14												【建設課】実施済み。
230	長月小	御荘長月中組	小学校ミレニアム畑から20m				○	通学路横の斜面の岩肌から石がごろごろ落ちてきており、非常に危険である。	維持管理	占用物件の適正化	01.05.07												【建設課】道路に落ちれば土砂除去。
231	長月小	御荘長月光専地	長月第一集会所から東へ30m				○	雨天時に、通学路横の溝から大量の水が道路に流れ出て危険である。	維持管理	占用物件の適正化	01.05.07												【建設課】工法を検討中です。雨天時は反対側を通行してください。
232	城辺小	愛南町城辺甲416-1	コーボ宮田Ⅱ				○	屋根が崩れかけており、瓦が落下する可能性がある。屋根下付近は通学路となっている。	その他	指導・監視等	01.05.10												【建設課】危険なため反対側を通行するか、通学路の変更をしてください
233	城辺小	愛南町城辺甲3828~3807	愛南簡易裁判所~奥村工務店				○	町道横の側溝に蓋がなく、昨年の台風で枝や草などがつまり、水が溢れたことがある。また、鉄製の蓋がある箇所も錆びて、穴が開いている。	維持管理	占用物件の適正化	01.05.10												【建設課】令和3年度国庫補助事業の通学路等整備事業の水路改良工事として検討。
234	僧都小	山出から西村口バス停付近					○	道幅が狭いところの草が白線部分まで伸びていて、通行する際に、危険である。	維持管理	草刈り、除草対策	01.05.11												【愛南土木】お盆までを目途に沿線の草刈りを実施する。(草刈り 1回/年実施)
235	僧都小	僧都ふれあい交流館から新僧都橋までの山側	新僧都橋の僧都側付近				○	豪雨(H30.7月)の際に土砂崩れが起きた。危険なので、通学路を変更(新僧都橋を渡る)したが、その後修復されないままである。	維持管理	占用物件の適正化	01.05.11												【建設課】土砂が落ちれば除去します。
236	一本松小	一本松	駐在所横				○	カーブミラーはあるが交差点があることが分かりにくい。「飛び出し注意」や「通学路」などの標示があるとよい。細い道からの車は確実に一時停止してほしい。	交通規制新設	その他	01.05.11												【警察】
237	一本松小	一本松	駐在所から南に20mくらい				○	穴が開いている。(コーンが設置してあるもので、すでに役場で把握しているようなら削除願います。)	維持管理	占用物件の適正化	01.05.11												【愛南土木】路面補修を実施。
238	福浦小	愛南町福浦969	山下海産				○	海側のガードレールが一部設置されていない部分があり、登下校中に誤って海に転落する危険性がある。	交通規制新設	その他	01.05.17												【愛南土木】関係者の了解が得られれば対応。ガードレールを設置した場合、道路幅員が狭くなる。
239	船越小	愛南町船越541番地	船越入口バス停より西へ入る				○	地震の際に塀が倒壊する恐れあり。また、向かい側の家も倒壊の恐れあり。	その他	指導・監視等	01.05.17												【防災対策課】ブロック塀に関する補助金交付要綱を検討中。
240	船越小	愛南町船越541番地	船越入口バス停より西へ入る				○	地震の際に塀が倒壊する恐れあり。	その他	指導・監視等	01.05.17												【防災対策課】ブロック塀に関する補助金交付要綱を検討中。
241	船越小	愛南町船越473番地	船越東第2団地				○	地震の際に塀が倒壊する恐れあり。	その他	指導・監視等	01.05.17												【防災対策課】ブロック塀に関する補助金交付要綱を検討中。
242	御荘中	栄町の信号から節崎方面への道	歩道橋から節崎橋付近				○	歩道の白線が消えている為、歩道であることが分かりにくい。防犯上の理由から、今年度通学路に指定した。	交通規制補修	その他	01.05.20												【建設課】今年度実施。
243	御荘中	御荘上水道第二水源横の交差点	国道から約50mの交差点				○	角の家に塀ができ、カーブミラーが撤去された。コスモス側から登校する生徒が、国道(右側)から入ってくる車が見えない。	交通規制新設	その他	01.05.20												【総務課】歩道もあり、目視確認ができるので、カーブミラーは設置せず、田んぼ側のカーブミラーの支柱に、「通学路注意」の注意喚起板を設置。
244	御荘中	国道から御荘中南門への道の側溝	国道から約30m付近から南門までの側溝				○	交通量が多いが、道幅が狭い。昨年度車が脱輪し、多くの車が動けなくなったことがあったため、側溝に蓋をしてほしい。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.05.20												【建設課】用水路のため蓋の設置はできない。注意して通行してください。
245	城辺中	愛南町城辺甲清水416-1	すし吉の横				○	徒歩通学生の通学路になっており、家が倒壊しそうで危険である。	その他	指導・監視等	01.05.15												【建設課】危険なため反対側を通行するか、通学路の変更をしてください。
246	一本松中	一本松	一本松城辺線愛南町一本松体育館前				○	通学路であるが、それを示す標識も見えず、横断歩道もない。国民体育館前の道から出てくる生徒の姿が車からわかりにくい。	交通規制新設	横断歩道	01.05.17												
247	一本松中	一本松中川	ローズ美容院前				○	横断歩道も、通学路を示す標識等もないため、横断する場合に危険がある。	交通規制新設	横断歩道	01.05.17												
248	内海中	愛南町須ノ川	須ノ川灘宇和島方面バス停付近				○	堤防時は下り坂。路面がフラットではない部分が多く、自転車乗車中に危険を感じる。 ※ 昨年度に報告済の場所。側溝の蓋の隙間は解消していただいています。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.05.15												【国交省】乗り入れや側溝のため通行時は注意してください。
249	内海中	愛南町須ノ川	須ノ川灘宇和島方面バス停付近				○	3月発生した交通事故のため、車道と歩道を隔てている柵が大きく歩道側に湾曲している。修繕の予定はあるようだが、早急をお願いしたい。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.05.15												【国交省】実施済み
250	内海中	愛南町須ノ川	内海中学校前信号				○	宇和島方面へ走行時、緩やかなカーブであるということ、左側からせり出ている樹木のせいなどで、車道で信号機の視界が阻害される。車両が横断歩道通過中の歩行者や信号待ちの車両に衝突する心配がある。写真3、4	維持管理	草刈り、除草対策	01.05.15												【内海支所】枝の剪定を実施。
251	篠山中	愛南町正木~山北	あわたて橋					冬に端の方は、凍りやすい。(霜、雪の朝等)	維持管理	除雪対策	01.05.14												【建設課】冬期は立地条件的に全ての橋梁が凍りやすいので、気を付けて利用して下さい。

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続			その他
														国	県	市町						
252	篠山中	愛南町正木～山北	山北橋					幅狭い、欄干が低い。	交通規制新設	その他	01.05.14						○	○			【建設課】 橋梁点検の結果、改良・修繕の予定は ありません。(判定レベルI)	
253	家串小	愛南町家串～平暮	県道 家平隧道横		○			トンネル内の照明が暗い。20～30%程度の蛍光灯しか点灯しておらず、蛍光灯がきれているものもある。不審者対策の面で大変危険である。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.21						○	○			不点灯照明20～25基程度の交換を実施します。※R2年度にLED照明に改修予定。(照明灯71基中、不点灯43基)	
254	柏小	柏380	診療所から国道の信号機へ向かう道路端			○		ブロック塀が傾いている。児童よりも低い場所であるが、倒れる危険がある。	その他	指導・監視等	01.10.23							○	○		【防災対策課】 ブロック塀に関する補助金交付要綱を 検討中。	
255	柏小	柏419	J A 柏支所前 新聞屋の2軒隣			○		空き家になっており、瓦や壁が傷んでいる。落下や剝離の恐れがある。	その他	指導・監視等	01.10.23								○	○		
256	平城小	御荘平城4302 - 3	散髪屋グレート前の歩道			○		歩道の側溝に破損があり、穴が開いたり、段差があったりして危険	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.21								○	○		【建設課】 蓋の交換を実施。
257	平城小	御荘平城	欽栄橋 JA貯蔵場所側の道路			○		道路の陥没している箇所がある。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.21								○	○		【建設課】 業者に補修依頼。
258	平城小	御荘平城	中尾スタジオ向かい				○	屋根が一部壊れていて、落下物の危険がある。	その他	指導・監視等	01.10.21								○	○		【建設課】 所有者にて対応済み。
259	平城小	御荘平城2 2 3 0	旧銀行跡				○	壁面に一部剥がれている箇所があり、信号待ちをしているときに危険。	その他	指導・監視等	01.10.21								○	○		【建設課】 所有者に対応依頼済み。
260	平城小	御荘平城4302 - 3	散髪屋グレート向かいの歩道			○		歩道の側溝に破損があり、穴が開いたり、段差があったりして危険	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.21								○	○		【建設課】 蓋の交換を実施。
261	平城小	御荘平城	散髪屋グレート前の歩道			○		歩道の側溝に破損があり、穴が開いたり、生垣から草が伸びている。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.21								○	○		【建設課】 蓋の交換を実施。 生垣については所有者により剪定済。
262	平城小	御荘平城	御荘大橋歩道	○				歩道のゴムに何か所も亀裂がある。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.21			○					○	○		【国交省】 今年度内に修繕を行う様、調整中。
263	長月小	御荘長月光専地	斎宮橋			○		斎宮橋付近に時々野良犬が出没し、危険である。	その他	その他	01.10.19								○	○		【環境衛生課】 9月26日に捕獲檻を設置しましたが檻に近寄った形跡もなかったため11月11日に撤去した。
264	久良小	愛南町久良(真浦)	浜見電気隣 民家		○			ブロック塀に亀裂が多数見られ崩壊する危険が考えられる。	維持管理	占有物件の適正化	01.10.22								○	○		【防災対策課】 ブロック塀に関する補助金交付要綱を 検討中。
265	久良小	愛南町久良(大寿浦) 久良831付近	萬漁水産冷蔵庫向かい側		○			高いブロック塀に亀裂が多数見られ崩壊する危険が考えられる。	維持管理	占有物件の適正化	01.10.22								○	○		【防災対策課】 ブロック塀に関する補助金交付要綱を 検討中です。要綱ができればHP等で周知いたします。
266	久良小	愛南町久良(大寿浦) 久良825付近	久良漁協 造船所 付近カーブ		○			使用してないとみられるコンクリートの柱あり。今すぐ危険というわけではないが、災害の際、倒れてくる危険性あり。	その他	指導・監視等	01.10.22								○	○		所有者不明 確認後、撤去依頼を検討します。
267	久良小	愛南町久良(大寿浦) 久良1278付近	民家向かい側 側溝		○			側溝のふたの隙間に15cmほどの隙間があり、児童が足を取られる危険あり。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.22								○	○		【建設課】 今年度実施します。
268	久良小	愛南町久良(新浦) 久良2370付近	(株)宇和海 から南		○			ブロック塀に亀裂が多数見られ崩壊する危険が考えられる。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.22								○	○		【防災対策課】 ブロック塀に関する補助金交付要綱を 検討中。
269	久良小	愛南町久良(新浦) 久良2484付近	新浦バス亭 手前(民家前)		○			鉄柱の根元が残っており、歩行者が足を取られる危険あり。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.22								○	○		【愛南土木】 施工済
270	久良小	愛南町久良(新浦) 久良2484付近	新浦バス亭 手前 (道の両端)		○			鉄柱の根元が残っており、歩行者が足を取られる危険あり。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	01.10.22								○	○		【愛南土木】 飛び出した鉄柱については撤去。また、段差等の注意喚起のため、新たに視線誘導標(ラバーポール等)を設置。※施工業者材料手配中
271	一本松小	広見3 3 5 7 付近	スナックなな付近			○		道の両端が崩れかかっている危険	その他	指導・監視等	01.10.21								○	○		【農林課】 崩落の恐れがないため経過観察。
272	一本松小	広見3 1 3 7 - 4 付近	田中秀典宅裏			○		深い溝があり、危険。防護柵を設置するか、蓋のようなものでふさいでほしいが、できない場合は、ポール等を立ててほしい。	歩車道境界の明示	車道分離標(ラバーポール)の設置	01.10.21								○	○		【建設課】 ラバーポールを設置。
273	一本松小	増田3 7 9 0 付近	武田商店より自転車 置き場方向へ			○		十字路の見通しが悪い。ミラーを設置してもらっているが、もう少し大きいものに代えるか、児童・生徒横断注意等の看板を設置してほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	01.10.21								○	○		【総務課】 農道側から来る車に対し、注意看板を設置。
274	一本松小	一本松5 0 2 5 付近	一本松病院裏			○		ガードレールが終わり、深い溝に落ちる危険がある。ガードパイプまたは、ポールの設置をしてほしい。	歩車道境界の明示	車道分離標(ラバーポール)の設置	01.10.21								○	○		【建設課】 ガードパイプを設置。

番号	学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			R1年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続			その他
														国	県	市町						
275	一本松小	一本松3373付近	愛南薬局前～歩道橋			○		コンクリートの壁が古くなっているように見える。倒れてくるような構造物かどうかは不明。できれば、補強等を行ってほしい。	その他	指導・監視等	01.10.21					○		○			【建設課】 点検実施済みで倒壊の恐れがない。	
276	一本松小	中川181付近	えんや坂登り口付近	○				児童が横断しようとしているのに、止まらない車両がある。もう少し大きな看板の設置か、横断歩道前後の色を変える等の工夫をしてほしい。(以前、この場所です小学生を巻き込んだ交通事故も発生しているそうです。)	その他	指導・監視等	01.10.21		○					○			【愛南警察署】 標識の大きさは決まっており、大きいものはない。カラー化は国交省と要相談。	
277	一本松小	中川1170付近	宿毛方向バス停「一本松荘入口」付近	○		○		見通しが悪い。狭い道路から出てくる車が危ない。一時停止の白線も消えている。国道から狭い道に入る車も児童が見えているはずなのに止まらないときがある。	交通規制補修	一時停止	01.10.21			○				○			【愛南警察署】 これから、補修の上申を行う。	
278	一本松小	中川544付近	バス停「茶堂」付近			○		見通しが悪い。カーブミラーが設置されているが、児童が歩いて出るところは見えない。	道路管理者その他	その他	01.10.21					○		○			【総務課】 城辺方面から来る車に対し、注意看板を設置。	
279	城辺中	城辺甲(伊勢町)	中学校裏門付近			○		補強していたブロック塀が壊れて崩れる可能性がある。	維持管理	占用物件の適正化	01.10.23	○						○			【学校教育課】 R2年度に改修の方向で検討。	
280	城辺中	城辺甲(矢の町)	松岡漁具の三差路		○			徒歩通学生が右側通行で下校時、対向車と接触しそうになる。	その他	指導・監視等	01.10.23		○					○				