

(1) 愛南町学校統廃合推進計画

小学校


計画年度	20				21					22		
統合後の学校	家串		船越		緑			城辺		平城		
児童数	44人		41人		61人			264人		418人		
統廃合対象校	家串	魚神山	西浦	船越	緑	僧都	満倉	城辺	深浦	赤水	平城	菊川
児童数	37人	7人	15人	26人	38人	12人	11人	241人	23人	27人	364人	27人
校舎建築年月	H3/3	H10/3	H3/2	S62/3	S41/3	S39/3	H2/2	H3/12	S63/3	S40/3	S50/12	S58/2
経過年数	15年	8年	15年	19年	40年	42年	16年	15年	18年	41年	31年	23年
耐用年数	60年	60年	60年	60年	60年	60年	24年	60年	60年	60年	60年	60年

中学校

計画年度	19		20		21	
統合後の学校	城辺		御荘		西海	
生徒数	252人		265人		62人	
統廃合対象校	城辺	僧都	中浦	御荘	西海	福浦
生徒数	250人	2人	22人	243人	32人	30人
校舎建築年月	S58/2	S54/1	S59/2	S54/3	S58/1	S43/3
経過年数	23年	27年	22年	27年	23年	38年
耐用年数	60年	60年	60年	60年	60年	60年

児童・生徒数は統廃合計画年度における見込みです。(平成18年5月1日現在)

(2) 学校間距離調



平成 18 年 4 月 1 日現在

	学校名	距離	学校名
1	家串小	10.9 Km	魚神山小
2	家串小	6.4 Km	柏小
3	平城小	6.4 Km	菊川小
4	平城小	11.1 Km	中浦小
5	平城小	6.0 Km	赤水小
6	平城小	2.3 Km	長月小
7	緑小	8.3 Km	僧都小
8	城辺小	2.8 Km	緑小
9	城辺小	2.5 Km	東海小

	学校名	距離	学校名
10	城辺小	1.8 Km	深浦小
11	城辺小	5.9 Km	久良小
12	緑小	3.6 Km	満倉小
13	船越小	3.3 Km	西浦小
14	船越小	6.7 Km	福浦小
15	御荘中	9.2 Km	中浦中
16	城辺中	11.1 Km	僧都中
17	西海中	9.5 Km	福浦中

参考資料

(3) 町内小中学校現有施設調

小学校

平成18年度

学校名	施設名	建築年月日	構造等	建築面積	耐用年数	補助・単独	耐震状況	備考
家串小	屋内運動場	S55.3	R2	690	60	補助	1次診断済 OK	
	校舎	H3.3	R2	2,049	60	補助		
	体育倉庫・屋外WC	H3.7	S1	78	40	単独		
	プール	H4.2			30	補助		
	プール付属棟	H4.2	R1	127	60	補助		
柏小	屋内運動場	S57.3	R2	700	60	補助		
	校舎	H5.3	R2	2,098	60	補助		
	体育倉庫	H5.9	S1	101	40	単独		
	プール	H9.3				補助		
	プール付属棟	H9.3	R1	128	60	補助		
魚神山小	屋内運動場	H1.2	R1	578	60	補助		
	校舎	H10.3	R2	1,098	60	補助		
	管理教室棟	H3.10	R2	140	60	単独		
	倉庫	H3.10	S1	35	40	単独		
	プール	H7.3			30	補助		
	プール付属棟	H7.3	R1	128	60	補助		
中浦小	屋内運動場	S56.2	S1	568	40	補助	1次診断済 NG	2次診断以上・補強設計必要
	校舎	S39.8	R2	1,208	60	補助	1次診断済 NG	2次診断以上・補強設計必要
	特別教室棟	S56.2	R1	427	60	補助	1次診断済 NG	2次診断以上・補強設計必要
	校舎(便所)	H10.8	S1	49	40	単独		
	プール	S44.3			30	補助		補助面積：275 m ²
	プール付属棟	S44.3	S1	18	40			機械室
	プール付属棟	S44.3	S1	26	40			更衣室・トイレ
赤水小	屋内運動場	H1.3	R1	496	60	補助		
	校舎	S40.3	R3	1,070	60	補助	1次診断済 NG	2次診断以上・補強設計必要
	特別教室棟	S53.10	S2	146	40	補助	1次診断済 NG	2次診断以上・補強設計必要
	配膳室	H10.3	W1	11	24	単独		
	プール	S44.9			30	補助		補助面積：204 m ²
	プール付属棟	S44.9	S1	7	40			機械室
	プール付属棟	S44.9	S1	12	40			更衣室
平城小	屋内運動場	S52.3	S2	1,148	60	補助	優先度調査	2次診断以上・補強設計必要
	校舎	S50.12	R3	4,291	60	補助	2次診断 NG	H10.9 大規模改修済

	倉庫	S52.3	S1	36	40	単独		
	プール	S43.9			30	補助		補助面積：275 m ²
	プール付属棟	S43.9	S1	30	40			更衣室・トイレ
	プール付属棟	S43.9	S1	8	40			倉庫
	プール付属棟	S43.9	S1	24	40			機械室
菊川小	屋内運動場	H7.3	R1	666	60	補助		
	校舎	S58.2	R3	1,270	60	補助		
	体育倉庫	S58.6	R1	56	60	単独		
	プール	S42.8			30	補助		補助面積：200 m ²
	プール付属棟	S42.8	S1	15	40			更衣室
	プール付属棟	S63.7	R1	12	60			機械室
長月小	屋内運動場	H6.8	R1	600	60	補助		
	校舎	S58.2	R3	1,420	60	補助		
	体育倉庫	S58.2	R1	44	60	補助		
	クラブハウス	H6.8	R2	288	60	補助		
	プール	S41.12			30	補助		補助面積：175 m ²
	プール付属棟	S41.12	S1	16	40			更衣室
	プール付属棟	S60.6	R1	12	60			機械室
城辺小	屋内運動場	H5.3	R2	1,481	60	補助		
	校舎	H3.12	R4	4,663	60	補助		
	体育倉庫	H15.9	W1	50	24	単独		
	ポンプ室	H3.12	R1	17	60	単独		
	プール	H6.3	R C	400	30	補助		
	プール付属棟	H6.3	R1	144	60	補助		
緑小	屋内運動場	H7.2	R1	630	60	補助		
	校舎(旧館)	S41.3	R2	818	60	補助	優先度調査	2次診断以上・補強設計必要
	校舎(新館)	S59.1	R2	365	60	補助		
	特別教室棟	H14.8	W1	407	24	補助		
	倉庫	H16.3	R1	28	60	単独		
	プール	H16.3	F R P	275	30	補助		
	プール付属棟	H16.3	R1	61	60	補助		
僧都小	屋内運動場	S60.1	R1	450	60	補助		
	校舎(旧館)	S39.3	R2	346	60	補助	優先度調査	2次診断以上・補強設計必要
	校舎(新館)	S46.12	R2	234	60	補助	優先度調査	2次診断以上・補強設計必要
	校長室等	S39.3	W1	25	24	単独		
	渡り廊下	S39.3	W1	9	24	単独		
	プール	S48.9	R C	195	30			
	プール付属棟	S48.9	S1	24	40			更衣室
	プール付属棟	S48.9	S1	12	40			機械室

久良小	屋内運動場	H12.5	R2	682	60	補助		
	校舎	S52.3	R3	1,889	60	補助	2次診断 NG	補強設計必要
	倉庫	H12.8	S1	28	40	単独		
	プール	H12.5	F R P	317	30	補助		
	プール付属棟	H12.5	R1	87	60	補助		
深浦小	屋内運動場	H1.3	R1	598	60	補助		
	校舎	S63.3	R3	1,673	60	補助		外壁改修必要 設計済
	倉庫	H1.5	S1	17	40	単独		
	プール	H17.3	F R P	257	30	補助		
	プール付属棟	H17.3	R1	54	60	補助		
東海小	屋内運動場	S62.3	R1	630	60	補助		
	校舎	S61.3	R3	1,260	60	補助		
	E V棟	H16.9	S3	43	40	補助		
	特別教室棟	S50.3	R1	377	60	補助	1次診断済 OK	
	倉庫	S31.4	W1	20	24	単独		特別教室棟横木造
	倉庫	S50.3	S1	16	40	単独		特別教室棟横
	便所	H13.3	S1	2	40	単独		
	プール	H15.3	F R P	325	30	補助		
	プール付属棟	H15.3	R1	60	60	補助		
一本松小	屋内運動場	S63.2	R2	910	60	補助		
	校舎	S59.3	R3	2,490	60	補助		
	給食配膳室	H13.9	S1	29	40	単独		
	プロバン庫・ポンプ室	S59.3	S1	7	40	単独		
	倉庫	H4.11	S1	70	40	単独		
満倉小	屋内運動場	H6.3	R1	499	60	補助		
	校舎	H2.2	W2	816	24	補助		
	倉庫	S55.3	S2	60	40	単独		
	プール				30			
	プール付属棟	H6.3	R1	10	60			
篠山小	屋内運動場	S61.2	R2	653	60	補助		
	校舎	S45.1	R2	862	60	補助		
	特別教室棟	H2.1	W1	319	24	補助		
	給食配膳室	H15.8	W1	16	24	単独		
	倉庫	S45.3	R1	15	60	単独		
	プール	S47.10			30			
	プール付属棟	S47.10	S1	45	40			
福浦小	屋内運動場	S59.3	R1	834	60	補助		
	校舎	H5.3	R3	1,983	60	補助		

	倉庫	S63.9	R1	60	60	単独		
	倉庫	H5.9	R1	25	60	単独		
	便所	H1.10	S1	41	40	単独		
	プール	S58.8			30			
	プール付属棟	S58.8	R1	98	60			
西浦小	屋内運動場	H4.2	R1	590	60	補助		
	校舎	H3.2	R2	1,438	60	補助		
	倉庫	H3.2	R1	45	60	単独		
	倉庫	H6.9	S1	25	40	単独		
船越小	屋内運動場	S63.3	R1	819	60	補助		
	校舎	S62.3	R3	2,176	60	補助		
	プール	S63.3			30			
	プール付属棟	S63.3	R1	98	60			

中学校

平成18年度

学校名	施設名	建築年月日	構造等	建築面積	耐用年数	補助・単独	耐震状況	備考
内海中	屋内運動場	S63.2	R1	1,000	60	補助		
	校舎	S62.2	R3	2,696	60	補助		
	部室棟	S62.2	S1	113	40	単独		
	卓球場	S63.3	S1	80	40	単独		
	プール	S63.2			30	補助		
	プール付属棟	S63.2	R1	130	60	補助		
中浦中	屋内運動場	S60.1	R1	812	60	補助		
	校舎	S59.2	R4	1,833	60	補助		
	部室棟	S60.1	S1	58	40	単独		
	プール	S59.7			30	補助		補助面積：325 m ²
	プール付属棟	S59.7	R1	111	60	補助		
御荘中	屋内運動場	H9.3	R2	1,908	60	補助		
	校舎	S54.3	R3	2,208	60	補助	優先度調査	2次診断以上・補強設計必要
	校舎	S55.3	R2	1,235	60	単独	優先度調査	2次診断以上・補強設計必要
	校舎	S55.3	R3	1,468	60	補助	優先度調査	2次診断以上・補強設計必要
	渡り廊下	S55.3	S1	15	40	単独		
	渡り廊下	S55.3	S1	15	40	単独		
	クラブハウス	H9.3	R2	202	60	補助		
	部室棟	H9.3	R2	192	60	補助		
	プール	S46.3			30	補助		補助面積：400 m ²
	プール付属棟	S46.3	S1	147	40			更衣室・トイレ・機械室
	プール付属棟	S46.3	S1	14	40			倉庫・浴室

	プール付属棟	S46.3	S1	5	40				ポンプ室
城辺中	屋内運動場	S43.12	S2	1,233	40	補助	屋体診断 NG		2次診断以上・補強設計必要
	校舎(旧館)	S43.5	R3	2,139	60	補助			H12 大規模改造済
	校舎(新館)	S58.2	R3	2,831	60	補助			
	特別教室棟	S47.2	R3	417	60	単独	2次診断 NG		H12 大規模改造済
	技術教室棟	S38.3	W1	242	24	補助			
	部室棟	H7.8	S1	114	40	単独			
	プール	S48.3	R C	850	30	補助			
	プール付属棟	H7.8	S2	181	40	単独			
僧都中	校舎	S54.1	R1	395	60	補助	優先度調査		2次診断以上・補強設計必要
	技術教室棟	S40.4	W1	83	24	単独			
一本松中	校舎	H5.3	R2	2,001	60	補助			
	校舎	H5.3	W1	545	24	補助			
	部室棟	H6.1	W1	200	24	補助			
篠山中	屋内運動場	S37.12	W1	165	24	補助			
	校舎	S38.3	W2	406	24	単独			
	校舎	S39.3	W1	296	24	補助			
	便所	S38.3	W1	27	24	単独			
	家庭科教室棟	S38.3	W1	60	24	単独			
西海中	屋内運動場	S58.1	R1	881	60	補助			
	管理教室棟	S58.1	R3	620	60	補助			
	校舎(教室棟)	S58.1	R3	1,848	60	補助			
	技術科教室棟	S58.1	R1	247	60	単独			
	部室棟	S58.1	S1	83	40	単独			
	プール	S57.3			30				
	プール付属棟	S57.3	R1	98	60				
福浦中	校舎	S43.3	R2	992	60	補助	1次診断済 NG		2次診断以上・補強設計必要
	校舎	H7.3	R2	746	60	補助			
	渡り廊下	H7.3	S1	34	40	単独			
	給食配膳室	H10.7	W1	11	24	単独			
	部室棟	S62.3	S1	64	40	単独			